

Typ : **JC**

Gutachten. Nr.  
11-00029-CP-BWG-00

Hersteller : Hyundai Motor Deutschland GmbH  
74172 Neckarsulm

Seite: 1

## Datenblatt für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge

### Prüfgrundlage:

Richtlinie für die Begutachtung  
von Personenkraftwagen auf ihre  
Eignung als Prüfungsfahrzeuge in  
der Fassung vom 29.10.2002

### Angaben zum untersuchten Fahrzeug

Fahrzeughersteller: Hyundai Motor Manufacturing  
Czech s.r.o.

Genehmigungs-Nr.: e4\*2007/46\*0207\*00

Typ: JC

Verkaufsbezeichnung: ix20

Ausführung des vermessenen  
Fahrzeugs, insbesondere Zahl  
der Türen auf der rechten Seite: Limousine 5-türig

Schiebedach: ohne

Die Prüfergebnisse gelten auch für die  
Ausführungen: mit Glasschiebedach


Die Prüfergebnisse gelten **nicht** für die  
Ausführungen: Mit dunkel getönten hinteren  
Seitenscheiben („privacy glas“)

Typ : **JC**

Gutachten. Nr.  
11-00029-CP-BWG-00

Hersteller : Hyundai Motor Deutschland GmbH  
74172 Neckarsulm

Seite: 2



## Prüfergebnisse

### 1. Allgemeines

- 1.1. Zahl der Türen:  $\geq 2$  rechts
- 1.2. Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit:  $\geq 130$  km/h
- 1.3. Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsan-  
zeiger vom Beifahrersitz und vom  
Sitz des Prüfenden aus wahrnehmbar:  ja  nein

#### **Nur die linke Kontrollleuchte wahrnehmbar!**

- 1.4. Kontrolle der gefahrenen Geschwin-  
digkeit für den Prüfenden möglich:  ja  nein
- 1.5. Freiraum in mm zwischen Rücksitz-  
Vorderkante und Beifahrersitz-Hinter-  
kante (L6): 210

### 1.6. Doppelbedienungseinrichtung

Hersteller: Veigel GmbH + Co.KG  
Typ: 2, Ausführung: V2S 100210  
Genehmigungs-Nr.: TP BW 10 06 1300

Typ : **JC**

Gutachten. Nr.  
11-00029-CP-BWG-00

Hersteller : Hyundai Motor Deutschland GmbH  
74172 Neckarsulm

Seite: 3

Maß H7 (Fußfreiheit des Fahrlehrers): 320

## 2. Sitzplatz des Prüfenden

2.1. Fahrlehrersitz Serienausstattung:  ja  nein

Fahrlehrersitz Sonderausstattung  
(Beschreibung): ---

2.2. Rückenlehnenwinkel W41 des  
Fahrlehrersitzes ( $25^\circ \pm 3^\circ$ ):  $25^\circ$

2.3. Bei der Vermessung benutzte, von vorne  
gezählte Raste des Fahrlehrersitzes  
(Raste 1 entspricht vorderster Stellung): Raste 25

Höhenverstellung des Fahrlehrersitzes: ohne

Neigungsverstellung der Rückenlehne  
des Fahrlehrersitzes: Stufenlos über Drehrad

### 2.4. Abmessungen

	L3	L4	L5	L6	L8	B3	H3	H4	H5	H6
<b>Maß</b>	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
<b>Istwerte</b>	>400	490	700	200	>150	350	130	370	830	915 <sup>*</sup> )
<b>Sollwerte</b>	400	460 <sup>1)</sup>	700	200 <sup>1)</sup>	150	300	100	340 <sup>3)</sup>	800	885

ECE-R32 erfüllt bei L5 < 700 mm:  ja  nein

## 3. Sitzplatz des Fahrlehrers

Abmessungen

	L1	L2	L7	H1	H2	H7
<b>Maß</b>	mm	mm	mm	mm	mm	mm
<b>Istwerte</b>	440	500	250	920	970 <sup>**)</sup>	290
<b>Sollwerte</b>	440 <sup>2)</sup>	485 <sup>2)</sup>	250	800	900	260

Typ : **JC**

Gutachten. Nr.  
11-00029-CP-BWG-00

Hersteller : Hyundai Motor Deutschland GmbH  
74172 Neckarsulm

Seite: 4

#### 4. Bemerkungen

##### Zusammenfassung


Das untersuchte Fahrzeug entspricht der Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge (Anlage 12 zur FE-Prüfungsrichtlinie vom 29.10.2002) mit Ausnahme von Punkt 1.3. (Sichtbarkeit der Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger. Hierfür ist auf geeignete Weise Abhilfe zu schaffen.

Dieses Datenblatt umfaßt die Seiten 1 bis 4 und darf nur vollständig wiedergegeben werden.

- 1) Die Sollwerte für L4 oder L6 können geringfügig unterschritten werden, wenn  $L4 + L6 \geq 660$  mm ist.
- 2) Die Sollwerte für L1 oder L2 können geringfügig unterschritten werden, wenn  $L1 + L2 \geq 925$  mm ist.
- 3) Die Sitzhöhe H4 darf um bis zu 40 mm unterschritten werden, wenn eine Fußraumlänge L3 von mindestens 450 mm vorhanden ist.
- \*) 930 mit Glaspanoramadach
- \*\*) 950 mit Glaspanoramadach

München, den 26.01.2011

AM-HZBW / My  
11-00029-CP-BWG-00.doc



Dipl.Ing.(FH) R. Meyer-Rauter  
amtlich anerkannter Sachverständiger  
für den Kraftfahrzeugverkehr