

BEWERTUNG FAHRZEUGTEST

DAF XF 105.460 ATE Space-Cab

MOTOR/ANTRIEB	Bewertung										Kommentar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Anfahrverhalten						X					zum Starten erst Gas leicht anlegen; Vollgas erst bei geschlossener Kupplung
Leistungsverlauf								X			
Nutzbarer Drehzahlbereich								X			geht generell auf niedrigst mögliche Drehzahl; teilweise nur 800/min
Geräuschniveau								X			subjektiv sehr leise; Messwerte durchschnittlich
Tempomatregelung								X			unübersichtlichen Lenkradtasten erfordern Gewöhnung
Bremsomatregelung							X				
Motorbremsleistung							X				Gefälle mit 40 Tonnen nur im 10. Gang mit sehr hohen Drehzahlen möglich
Leistung Zusatzbremse							X				nicht verbaut
Schwarzausstoß										X	
GESAMTPUNKTE (von 90)											69

GEBRIEBE/SCHALTUNG	Bewertung										Kommentar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Schalthebelposition								X			
Gangabstufung								X			12. Gang auf der Landstraße wird zögerlich genutzt
Übersetzung Rückwärtsgang								X			
Gesamtübersetzung								X			
GESAMTPUNKTE (von 40)											32

Bremsen	Bewertung										Kommentar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pedalweg								X			das stehende Bremspedal erfordert Gewöhnung
Dosierbarkeit								X			
Wirkung									X		
Ansprechzeit								X			
Leistung Retarder											nicht verbaut
Integration Betriebs-/Dauerbremse								X			
GESAMTPUNKTE (von 60)											41

Lenkung	Bewertung										Kommentar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Lenkgefühl/Präzision									X		
Lenkradposition									X		
Lenkradverstellung									X		
Lenkverhalten beim Bremsen									X		
GESAMTPUNKTE (von 40)											36

Kupplung	Bewertung										Kommentar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Schaltgeschwindigkeit									X		
Dosierbarkeit									X		
GESAMTPUNKTE (von 20)											16

Pedale	Bewertung										Kommentar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Position									X		Pedal steht weit links
Wechsel Gas-Bremse									X		
GESAMTPUNKTE (von 20)											16

Fahrverhalten	Bewertung										Kommentar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Geradeauslauf									X		

Scheibenwischer	Bewertung										Kommentar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Regelbares Intervall								X			
Wischfeld								X			drei Scheibenwischer sind ein Anachronismus
Platzierung der Wischerdüsen									X		in den Wischerarmen
GESAMTPUNKTE (von 30)											26

Fahrerhaus	Bewertung										Kommentar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Windgeräusche									X		fast keine, wohl auch wegen der fehlenden Sonnenblende
Einrichtung								X			
Staufächer								X			
Ablagen								X			
Kleinfächer								X			
Kühlschrank									X		recht groß
Aschenbecher								X			
Flaschen- / Dosenhalter								X			
Radioeinbau									X		im Armaturenbrett
Telefoneinbau											
CB-Einbau											
Armauflage Fahrertür								X			
Scheibenvorhang								X			
Bettvorhang								X			
Sonnenblende Frontscheibe								X			
Sonnenblende Seitenscheibe								X			
Schlafliedie oben											nicht verbaut
Schallliedie unten								X			kein Lattenrost, dafür breit, brauchbare Matratze
Ablagen Schlafplatz								X			
Stehhöhe							X				Motortunnel, größere Fahrer können nicht aufrecht stehen
Bewegungsfreiheit								X			der wuchtige Armaturenräger schränkt die Bewegungsfreiheit stark ein
Sicherheitsgurt									X		
Beifahrerfußstütze								X			
Fußstütze Kupplungsfuß								X			
Höhe Motorkasten / Durchstieg							X				
Innenreinigung									X		
Scheibenreinigung außen								X			gibt komfortablere Lösungen
Verbandskasten im Fahrerhaus											
Zugänglichkeit Außenstaufächer								X			kleine Klappen
Kleiderhaken								X			
GESAMTPUNKTE (von 300)											211

Nachtbeurteilung	Bewertung										Kommentar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Nachtlicht								X			
Innenlicht								X			
Einstiegsbeleuchtung								X			
Armaturenbeleuchtung									X		
Spiegelungen								X			
Spots								X			
Strahler am Bett							X				
Abblendlicht									X		
Fernlicht									X		
Scheinwerfer-Reinigungsanlage								X			
GESAMTPUNKTE (von 100)											82

GESAMTERGEBNIS (von 1100 Punkten)

864